## 給水管水漏れ修繕、内装クロス仕上工事



## ご紹介



漏水の原因は配管に 穴が開いていた事でした

銅管配管を修理完了。 漏水は直りました!



例:漏水によるクロスのシミに悩んでいた 江別 K様邸



後日、クロス貼り替え作業です!



~施工の様子~



ラミ天クロス施工

配管修理、壁・天井のクロスを 貼り替え、もうシミはありません



お見遺無料です





株式会社 アスレック e-mail info@asrec.co.jp/HP http://www.asrec.co.jp/

